

リリースノート : MasterConsole[®] Digital KVM Switches 2.0.2

日付: 2019年4月

該当モデル:

MCD-108 / MCD-116 / MCD-216 / MCD-232 / MCD-LED17108 / MCD-LED-17116/
MDCIM-DVI / MDCIM-HDMI / MDCIM-DP / MDUTP20-VGA / MDUTP40-VGA / MDUTP60-
VGA / MDUTP150-VGA

MasterConsole[®] Digital KVM Switches (MCD) の概要

MasterConsole[®]デジタルKVMスイッチ (MCD) は、各コンピューターもしくはサーバーごとに専用のキーボード、マウス、およびモニターを使用することなく、複数のサーバーへのアクセスを集中管理する必要があるSMB (small to midsized businesses) 環境に最適です。

MCDは、一般的なカテゴリ5 / 6 / 6eケーブル接続を介して最大1920 x 1080のHDビデオ解像度をサポートします。

ファームウェアバージョンアップデート概要 (リリース 2.0.2)

ファームウェアアップグレードの目的は、機能向上、バグ修正、お客様からのフィードバックに基づく互換性の向上です。

ファームウェアバージョン変更リスト

以下の表では、MCD製品の今までのバージョンおよび新しいバージョンと、新しいファームウェアリリースの修正リストが記載されています。

Part Numbers	Current F/W Ver.	New F/W Ver.	Change Notes
MCD-108	V1.07	V2.02	<input type="checkbox"/> Improve USB KB/MS compatibility when connected to C5R-DVI-HD console. <input type="checkbox"/> Improve EDID update function. <input type="checkbox"/> Fixed A4 Tech keyboard LED issue. <input type="checkbox"/> Disable scroll LED in OSD mode. <input type="checkbox"/> Added time-out mechanism in hotkey function.
MCD-116	V1.07	V2.02	
MCD-216	V2.01	V2.02	
MCD-232	V2.01	V2.02	
MCD-LED17108	V2.01	V2.02	
MCD-LED17116	V2.01	V2.02	
MDUTP-VGA	V1.31	V2.0	<input type="checkbox"/> Fixed MCU halt on when DELL R330 log off (add timeout mechanism). <input type="checkbox"/> Modified boot loader mechanism <input type="checkbox"/> (wait for 5 seconds => software trigger). <input type="checkbox"/> Fixed keyboard not work issue in VMware ESXi Ver.6.5.0. <input type="checkbox"/> Modified EDID data flash address and video IC reset function.
MCDCIM-DVI	V1.31	V2.0	
MCDCIM-HDMI	V1.31	V2.0	
MCDCIM-DP	V1.31	V2.0	

MCDスイッチ、ケーブル、およびCIMのファームウェアアップグレード手順については、以下のオンラインヘルプを参照してください。

<https://help.raritan.com/mcd/v1.0.0/en/#75056.htm>